


Wskaźnik sygnalizacyjny MCL-WS-01

ZASTOSOWANIE

Wskaźnik MCL-WS-01 składa się z panelu czołowego i obudowy metalowej. Na panelu czołowym umieszczone są lampki neonowe sygnalizacyjne, gniazda kontrolne i śruby mocujące M4.

Na obudowie w tylnej części sygnalizatora umieszczone są: kostka przyłączeniowa i śruba uziemiająca M4.

Wskaźnik do izolatorów wsporczych sygnalizacyjnych należy połączyć przewodem min. 0,5 mm² o wytrzymałości elektrycznej izolacji 750 V, łącząc odpowiednie fazy z odpowiednimi zaciskami kostki przyłączeniowej. Przewód uziemiający należy podłączyć do śruby M4 w tylnej części obudowy. Gwarancją bezpiecznej i prawidłowej pracy sygnalizatora jest pewność połączeń elektrycznych, a zwłaszcza jakość podłączenia przewodu uziemiającego.



Wymiary MCL-WS-01